



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
MUNKAVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLY

**ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS**  
**Veszélyes anyaggal végzett tevékenységek munkavédelmi**  
**célvizsgálatáról**  
**(2024. 04. 01. – 2024. 05. 31.)**

**FÉNYKÉPES PÉLDATÁR**



Budapest, 2024. szeptember

## Negatív példák



Fémmegmunkáló savazó helyiség botlásveszélyes padlóburkolat, a veszélyes anyag elhelyezésére alkalmatlan korrodálódott kádakkal.



Fémmegmunkálás, veszélyes anyag nem megfelelő tárolása, kármentő hiánya.



A gyártócsarnokban élelmiszert, ivóvizet vegyi anyagokkal együtt tároltak.



A munkavállalók részére zárható öltözőszekrények nem voltak biztosítva.



A veszélyes anyag/keverék (izopropil –alkohol) tárolása nem megfelelő volt, nem beazonosítható tároló edényben, kannában tárolták, melyen nem jelölték a benne lévő veszélyes anyagot.




A dolgozók számára nem érthető nyelven tartalmazza a címkézés az információkat, biztonsági adatlap nem volt kihelyezve.



Élelmiszer tárolása és fogyasztása exponált térben.





Nem magyar nyelvű biztonsági adatlap.



Üzem területén erősen szennyezett, hallásvédő fültok és egy szintén erősen szennyezett mechanikai védőszemüveg.



Védelmi képességgel nem rendelkező lejárt használati idejű szűrőbetét.



Eltömődött, így már hatékonyan nem működő alsó elszívó szűrő.



Kármentő tálcák nélküli vegyi anyag tárolás.



Működésképtelen vészzuhany.





Elszívó szekrény üvegezés nélkül.



Üdítőitalos flakonban tárolt veszélyes keverék (fémfelület kezelés).





Szabálytalan egyéni védőeszköz tárolás (fémfelület kezelés).



Szabálytalan, a tároló tartály leesésének veszélyével járó anyagtárolás.



A hegesztő gép elszívó ventilátorának kivezetése a munkakörnyezetbe szállítja a hegesztéskor keletkező füstgázt.



Szivacsragasztáshoz használt, nem a biztonsági adatlapnak megfelelő – vegyi anyagnak nem ellenálló – védelmi képességgel rendelkező védőkesztyű.

## Pozitív példák



Munkavállalók részére biztosított öltöző.



Elsősegélynyújtó hely.



A munkáltató az elhasználódott egyéni védőeszközöket elkülönítve, minden munkavállaló számára elérhető helyen gyűjti össze.





A munkáltató a munkavállalók számára a női és férfi öltöző és mosdóhelyiségben környezetbarát fűrészporos kéztisztító pasztát is elhelyezett a zsíros szennyeződések megfelelő eltávolítása érdekében.



Defibrillátor.



A műanyaggyártási munkaterületen a műanyag granulátumok kiporzás nélküli feltöltése a zárt technológiai rendszerbe.



A munkáltató műanyag-termék gyártási munkahelyén a munkafolyamatoknak megfelelően többféle és méretű egyéni védőeszközt biztosít a munkavállalók számára.



A fenti képeken elzártan, kármentővel ellátva tárolnak veszélyes anyagot, valamint a felhasznált veszélyes anyagokról/keverékekről kifüggesztik a biztonsági adatlapokat.




Elsősegélynyújtásra kijelölt munkavállaló a felismerhetőségét biztosító ruházattal.




Veszélyes anyag tároló kármentővel.







Az elsősegélynyújtó felszerelés foglalkozás-egészségügyi orvos által ellenőrzött.



A biztonsági adatlapok tartalmának megfelelő címkézések.



A veszélyes anyagokat zártan, elkülönítetten tárolták, a szekrényen található a veszélyes anyagok listája és a biztonsági adatlapok.



Teljesen zárt rendszerben történik a veszélyes anyag felhasználása.





A szennyezett, elhasználódott védőeszközök szelektív gyűjtése.




A veszélyes anyag vételezése során a tároló hely megközelítésekor a zónába lépve az elszívó berendezés is és a világítás is bekapcsol.



Egyéni védőeszközök tárolása a felhasználási munkaterületen.



QR kód használatával elérhető munkavédelmi információk, oktatóanyagok.



Vészzuhany megfelelő állapotban.



Munkaruha-mosó berendezés.





Megfelelő higiénés állapotú egyéni védőeszközök.



Laborállomás helyi elszívással.



Fekete-fehér rendszerű öltöző (szennyvíz kezelés).



Szemmosó készlet.